

VÝKAZ DOSAVIDNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosevadní stav			Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku Způsob využití	Typ stavby Způsob využití	Způsob určení výměry	Porovnání se stavem evidence převládá			
	ha	m ²			ha	m ²				Dř. přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dřív
			katastru nemovitostí				dřívější poz. evidenci	ha		m ²			
st.281	2	27	zast. pl. zbořeniště	st.281	1	53	zast. pl. zbořeniště		0	st.281	713	74	
				6052	74	ostat. pl. silnice							
st.282	6	49	zast. pl. zbořeniště	st.282	5	69	zast. pl. zbořeniště		0	st.282	60000	80	
				6053	80	ostat. pl. silnice							
st.283/2	4	07	zast. pl.	st.283/2	3	87	zast. pl.	čp.700 rod. dům	0	st.283/2	11603	20	
				6054	20	ostat. pl. silnice							
5296	1	50	ostat. pl. ostat. komunikace	5296/1	1	37	ostat. pl. ostat. komunikace		0	5296	708	13	
				5296/2	13	ostat. pl. silnice							
5327/7	64		ostat. pl. ostat. komunikace	5327/7	54		ostat. pl. ostat. komunikace		0	5327/7	708	10	
				5327/22	10	ostat. pl. silnice							
	14	97			14	97							

Seznam souřadnic (S-JTSK)
 Soudradnice určene měřením

Číslo bodu	Souradnice pro zapis do KN	Y	X	Kod kv.	Y	X	Poznámka
k.o. Mikulšovice (654126)							
988-37	733079.91	945978.62	8				roh domu
1198-3174	733137.65	945947.84	8				dřevěný kolík
1198-3341	733111.08	945957.79	8				odcas. stab.
1198-3378	733106.28	945960.12	8				odcas. stab.
1198-3485	733087.58	945962.35	8				odcas. stab.
1198-3503	733083.46	945963.51	8				odcas. stab.
1198-3521	733060.92	945974.07	8				odcas. stab.
1198-3649	733057.13	945995.62	8				odcas. stab.
1551-1	733113.86	945963.04	8		733057.19	945995.26	roh zídky
1551-2	733124.88	945956.00	8				dřevěný kolík
1	733070.63	945988.91	3				dřevěný kolík
2	733082.31	945981.92	8				roh zídky
3	733085.63	945979.93	8				průsečík
4	733109.67	945965.54	8				průsečík

Souradnice bodů na dosavadní hranici pozemku určene měřením v terénu budou pro zapis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zprášení této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu (§ 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona).

